

## PRÉFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE TARN-ET-GARONNE  
Service Environnement Risques et Appui Territorial

# Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de glissements de terrain

Commune de Boudou

*VOLET 2 – Note communale*  
**ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL DU**

**Juin 2006**

Dossier n° 20.82.063.2002/20.074-999



*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Centre d'Études  
Techniques  
de l'Équipement  
du Sud-Ouest

## Sommaire

---

1.	AVANT PROPOS .....	3
2.	SITUATION – GÉOMORPHOLOGIE DE LA COMMUNE DE BOUDOU .....	4
3.	CONTEXTE GÉOLOGIQUE .....	5
3.1	FORMATIONS ALLUVIALES .....	5
3.2	FORMATION MOLASSIQUE ET RECOUVREMENT .....	6
4.	CARTOGRAPHIE INFORMATIVE .....	7
4.1	ÉTUDE BIBLIOGRAPHIE .....	7
4.2	CONSTAT .....	8
4.2.1	<i>Mouvements affectant l'escarpement molassique</i> .....	8
4.2.2	<i>Mouvements affectant les versants</i> .....	9
5.	CARTOGRAPHIE DES ALÉAS .....	10
6.	CARTOGRAPHIE DES ENJEUX .....	11
7.	CONCLUSION .....	11

## Liste des Figures

---

FIGURE 1 : SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
 FIGURE 2 : CARTE GÉOLOGIQUE

## Liste des Annexes

---

ANNEXE A : CARTE INFORMATIVE DES PHÉNOMÈNES NATURELS  
 ANNEXE B : CARTE DES ALÉAS  
 ANNEXE C : CARTE DES ENJEUX

## 1. AVANT PROPOS

Le code de l'Environnement, titre VI – chapitre II – articles L 562-1 à L 562-9, définit un outil réglementaire, le **plan de prévention des risques** (P.P.R.), qui a pour objet de délimiter les zones exposées aux risques naturels\* prévisibles et d'y réglementer les utilisations et occupations du sol.

Le 24 avril 2002, le Préfet de Tarn-et-Garonne a prescrit par arrêté l'établissement d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrain sur les bassins de risques\* constitué par les communes de **Auvillar, Boudou, Corbarieu, Lafrançaise** et **Reynies**. La commune de **Piquecos** a été rajoutée au périmètre d'étude en 2004 (arrêté du 15 mars 2004).

Le périmètre mis à l'étude correspond aux territoires communaux exposés aux risques de **glissements de terrain** (voir plan de situation page suivante).

La Direction Départementale de l'Équipement de Tarn-et-Garonne, chargée de l'instruction et du pilotage de cette procédure, a confié au Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Toulouse l'élaboration du projet de plan de prévention des risques.

Conformément à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, ce dossier est organisé autour des trois pièces réglementaires suivantes :

- **Volet 1 : note de présentation du bassin de risque**
- **Volet 2 : note communale**
- **Volet 3 : zonage réglementaire et règlement**

Le présent rapport constitue le **volet 2** relatif à la note communale.

Le principal objectif de ce deuxième volet est de présenter les résultats des investigations menées sur la commune.

---

\* voir définition du terme dans le glossaire en annexe A


## 2. SITUATION – GÉOMORPHOLOGIE DE LA COMMUNE DE BOUDOU

La commune de Boudou est située dans le bassin de confluence de la Garonne et de l'Aveyron, entre le pays de Lomagne et le Pays de Serre. Le territoire communal s'étend principalement sur des coteaux molassiques formant la rive droite de la Garonne. Très localement, les pointes sud-ouest et sud-est de la commune se développent dans la plaine.

Le relief vallonné des coteaux est marqué par des altitudes variant de 194 mètres NGF (point culminant au lieu-dit « Coucagne ») à 66 mètres NGF dans la vallée de la Garonne. Le village de Boudou, édifié en crête d'escarpement à environ 175 mètres NGF, domine la plaine.

Sur la commune, les dénivelés maxima entre la plaine et la crête de l'escarpement atteignent 100 mètres.

La situation géographique de la commune est précisée sur l'extrait de carte suivant.



**Figure 1 : Situation géographique**  
Extrait du SCAN-25 de l'I.G.N.



## 3.2 Formation Molassique et recouvrement

La Formation Molassique Tertiaire est caractérisée par une alternance de niveaux marneux, de molasses et de bancs calcaires. Ce complexe, daté du Burdigalien et du Stampien ( $\approx -25$  millions d'années), affleure largement sur la falaise à l'aplomb du village. La Formation Molassique représente le substratum local.

Les marnes et molasses sont des faciès « tendres », très sensibles à l'altération. Les calcaires forment des bancs détritiques souvent très friables. La roche est caractérisée par une couleur blanchâtre et un aspect crayeux. Sur l'escarpement, l'érosion différentielle a fait ressortir deux bancs d'une dizaine de mètre d'épaisseur. Le banc supérieur coiffe la crête et le banc inférieur est intercalé dans les molasses.

Sur les pentes et les plateaux, la Formation Molassique est généralement masquée à l'affleurement car recouverte de dépôts superficiels de nature limoneuse et argileuse (Rg-m sur les plateaux, Sg-m sur les pentes). Ces dépôts correspondent à des sols d'altération parfois remaniés. En surface, ces terrains apparaissent plus ou moins décalcifiés par un début d'évolution pédologique. Dans la région, le terme de « boubène » est communément utilisé pour caractériser les argiles et les limons décalcifiés.

Les épaisseurs de recouvrement sont variables mais sont en général plus importantes en pied de versant. Ces formations de pente et de plateaux sont qualifiées de formations superficielles colluviales.

## 4. CARTOGRAPHIE INFORMATIVE

### 4.1 Étude bibliographique

La méthodologie relative au recueil des informations est précisée dans la note de présentation (volet 1), paragraphe 5.

Une recherche des évènements historiques connus a été engagée auprès des services de l'État, des archives départementales et de la mairie. Cette recherche a fait ressortir l'existence d'anciens mouvements sur la commune.

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de l'étude bibliographique.

<b>Information préventive relative aux mouvements de terrain</b> (source : Prévention des Risques Majeurs, www.prim.net)	
<i>Risque identifié</i>	<b>Mouvements de terrain</b> , enjeux humains à définir
<i>Procédure d'information</i>	<b>Dossier Communal Synthétique</b> État d'avancement : document commun D.C.S. / D.I.C.R.I.M. Date notification : 2 décembre 1996
<i>Arrêté de catastrophe naturelle</i>	<b>Mouvement de terrain</b> pour la période du 25 au 29 décembre 1999 (arrêté du 29 décembre 1999)
<b>Mouvements recensés</b> (source : base de données des mouvements de terrain B.R.G.M., www.mouvementsdeterrain.fr)	
<i>Glissements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifiant n° <b>11600163</b> – 1 janvier 1995 Coordonnées Lambert : x = 494 400 ; y = 1 900 100</li> <li>- Identifiant n° <b>11600164</b> – 1 janvier 1994 Coordonnées Lambert : x = 493 500 ; y = 1 899 950</li> <li>- Identifiant n° <b>11600161</b> – 1 janvier 1970 Coordonnées Lambert : x = 495 650 ; y = 1 900 000</li> <li>- Identifiant n° <b>11600070</b> – 13 mars 1931 Coordonnées Lambert : x = 494 050 ; y = 1 899 950</li> </ul>
<i>Chutes de blocs, éboulements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifiant n° <b>11600160</b> – 1 janvier 1978 Coordonnées Lambert : x = 496 500 ; y = 1 899 800</li> </ul>
<b>Études géotechniques</b>	
<i>Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Toulouse</i>	<b>Route Nationale 113, Pk. 36.15 à 45.08 – Communes de Moissac, Boudou et Malause</b> <b>Cartographie et analyse des risques d'instabilité</b> Mai 1981, dossier 82.M.62-MS18029
	<b>Études géotechniques sur la quasi-totalité du tracé de la Route Nationale 113 à Boudou réalisées depuis 1995</b>

## 4.2 Constat

La typologie des mouvements de terrain observés sur le bassin de risque est décrite dans la note de présentation (volet 1), paragraphe 5.

Les prospections *in situ* constituant la base du diagnostic géotechnique ont été menées en juillet 2002.

Une carte informative au 1 / 10 000<sup>ème</sup> jointe à cette note repère et qualifie l'ensemble des instabilités relevées. En plus des phénomènes naturels d'instabilité, la carte fait apparaître les indices hydrogéologiques et les caractéristiques géomorphologiques marquantes.

Remarque : la carte informative des phénomènes naturels, ou carte de constat, correspond à un état des lieux objectif du périmètre d'étude à une date donnée. Il est important de signaler que ce document ne constitue pas un recensement exhaustif des phénomènes d'instabilité. De surcroît, la précision du diagnostic s'est heurtée à divers problèmes, tels que l'accessibilité réduite des versants, le couvert végétal parfois très dense, ... Enfin, les reconnaissances de terrain ayant été réalisées en période de sécheresse, il est probable que la carte ne reflète pas les caractéristiques hydrogéologiques réelles de la zone d'étude.

### 4.2.1 Mouvements affectant l'escarpement molassique

Sur la commune de Boudou, les instabilités se manifestent essentiellement sur l'escarpement constituant la transition entre la plaine et les coteaux. Les mouvements apparaissent de manière quasi-continue le long du versant, notamment aux lieux-dit « La Pointe », « les Grets », et « Faret ». Il s'agit de d'affaissement de chaussée, de glissements et d'éboulements réguliers liés à plusieurs facteurs :

- altération des terrains mis à nu,
- caractéristiques résiduelles des apports de pentes en pied d'escarpement,
- présence de discontinuités naturelles constituant en surface des plans préférentiels à la circulation des eaux,
- présence de venues d'eau (sources) susceptibles de se manifester au droit des horizons perméables.

En crête, le caractère récurrent des mouvements peut provoquer un recul progressif et naturel. En pied d'escarpement, l'origine des désordres affectant la route nationale 113 est plus complexe (mauvaises caractéristiques des remblais et de leur assise, présence d'eau, absence de drainage, ...). Le cliché suivant illustre parfaitement les pathologies de la R.N. 113 sur la commune de Boudou (extrémité est de la commune, 2002)



Cliché 1

## 4.2.2 Mouvements affectant les versants

En terme de glissements de terrain, les versants apparaissent moins affectés que l'escarpement. Les phénomènes les plus répandus sont le fluage des sols (solifluxion) et les loupes de glissement.

Des moutonnements traduisant un fluage des terrains de couverture ont été constatés sur le versant sud-ouest plongeant vers le ruisseau des Bougnettes et sous la route menant à Saint-Pierre d'Ax. On notera que pour ce type de mouvement, seuls les plus récents sont visibles étant donné le caractère superficiel du phénomène.

Sur le territoire communal, des loupes de glissements caractéristiques ont de plus été observées sur les secteurs de Saint-Pierre (cf. cliché suivant), Serre Basse, Teulède, Coucagne, Escalier et Pinette.

Enfin, les reconnaissances de terrains ont permis d'identifier de nombreuses pentes d'aspect douteux, c'est à dire présentant une morphologie accidentée ou remaniée pouvant correspondre aux cicatrices d'anciens mouvements.



## 5. CARTOGRAPHIE DES ALÉAS

*Les principes de qualification des aléas – hiérarchisation et délimitation – sont précisés dans la note de présentation (volet 1), paragraphe 6.*

Sur la commune de Boudou, les aléas liés aux mouvements de terrain s'échelonnent du faible au fort. Ils couvrent l'ensemble des versants et escarpement du territoire communal.

- les plateaux et les faibles pentes, inférieures à 10° soit 18 %, ne sont pas concernés par l'aléa mouvements de terrains,
- les pentes moyennes, comprises entre 10 et 15 ° soit entre 18 et 27 %, sont caractérisées par un niveau d'aléa faible,
- les fortes pentes, supérieures à 15° soit 27 %, sont caractérisées par un niveau d'aléa moyen.

Les zones instables identifiées sur la commune (cf. paragraphe précédent) présentent systématiquement un niveau d'aléa fort. Les zones douteuses sont caractérisées par un niveau moyen.

Sur l'escarpement dominant la plaine, un aléa fort a été appliqué de manière homogène de la crête jusqu'au pied de talus. Sur le plateau bordant l'escarpement, une marge de sécurité de 10 mètres de large a de plus été appliqué à partir de la crête. Cette marge correspond à un niveau d'aléa moyen.

La carte d'aléa de la commune, jointe en annexe, a été dressée sur un fond de plan topographique I.G.N. agrandi au 1 / 10 000<sup>ème</sup>.

La carte des aléas, comme la carte informative, a été établie dans un souci de concertation en particulier vis-à-vis des représentants de la commune. Cette concertation avait pour principal objectif de profiter de la connaissance locale et d'affiner, si nécessaire, l'approche de certains secteurs.

## **6. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX**

*Les critères d'évaluation des enjeux ont été définis par la Direction Départementale de l'Équipement de Tarn-et-Garonne. Ils sont décrits dans la note de présentation (volet 1), paragraphe 7.*

Les principaux enjeux identifiés et évalués dans le cadre de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques de glissement de terrain correspondent aux **zones urbanisées**. La délimitation de ces zones a été réalisée par la Direction Départementale de l'Équipement de Tarn-et-Garonne, Service Urbanisme, Habitat.

La commune de Boudou est dotée d'un Plan d'occupation des Sols approuvé le 19 septembre 1986.

Les zones urbanisées identifiées dans le cadre du P.P.R. « glissements de terrain » correspondent aux zones U, UA et NA déjà construites, et à la Partie Actuellement Urbanisée des zones NB.

La carte des enjeux permettant de localiser les zones urbanisées de la commune est jointe en annexe.

## **7. CONCLUSION**

Le diagnostic géotechnique, constituant la première étape de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques de glissements de terrain, s'est appuyé sur une prospection *in situ* et sur une étude bibliographique. Ce diagnostic a révélé la sensibilité géomécanique des sols argileux d'une part et des affleurements rocheux d'autre part.

La connaissance de l'environnement géotechnique a permis de qualifier et de caractériser les aléas liés aux glissements de terrain. Cette approche a consisté à évaluer la prédisposition d'une pente à un phénomène d'instabilité. Sur la commune, les aléas forts correspondent aux zones instables ou très fortement exposées, les aléas moyens représentent les zones potentiellement instables et les aléas faibles correspondent aux zones stables mais restant sensibles.

Le recensement des enjeux a été réalisé par la Direction Départementale de l'Équipement de Tarn-et-Garonne. Les principaux enjeux identifiés et évalués dans le cadre de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques de glissement de terrain correspondent aux zones urbanisées.

# ANNEXES

---

**ANNEXE A : Carte informative des phénomènes naturels**

**ANNEXE B : Carte des aléas**

**ANNEXE C : Carte des enjeux**

**ANNEXE A : Carte informative des phénomènes naturels**

**ANNEXE B : Carte des aléas**

**ANNEXE C : Carte des enjeux**